

BELZONA ETANCHEifie LES FUITES DE SF₆ AU NIVEAU D'UN DISJONCTEUR

Localisation du client

Centrale nucléaire, Royaume-Uni

Date d'application

2007

Situation de l'application

Disjoncteurs chargés de gaz dans une sous-station

Problème

Fuite de gaz SF₆ au niveau des joints de bagues de porcelaine

Produits

Belzona® 2311 (SR Elastomer)

Substrat

Aluminium et porcelaine

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona ENC-10. Après la préparation de la surface, pour profiler le métal et retirer le vernis de la porcelaine, Belzona 2311 a été utilisé pour créer un joint élastomère.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)**Pourquoi Belzona?)**

Le coût de remplacement de deux nouvelles bagues était de 11,400€. La réparation Belzona a coûté 340€.

Description des photographies

1. Vue d'ensemble de la zone de réparation (haut et bas)
2. Bague du haut étanchée
3. Bague du bas étanchée



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com