

BELZONA® REPARÉ UN PIQUAGE TRANSPERCÉ SUR UNE INSTALLATION DE GLYCOL

Localisation du client

Installation de traitement du gaz, Royaume-Uni

Date d'application

Août 2007

Situation de l'application

Un piquage de 8 cm corrodé et transpercé

Problème

La corrosion a sévèrement rongé le piquage et est donc à l'origine de deux perforations.

Produits

Belzona 1291 (ES Metal)

Belzona 1111 (Super Metal)

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a. Des plaques ont été fabriquées sur mesure sur place pour permettre un bon emboîtement. Une fois collées, le piquage est également enveloppé dans sa totalité.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?)**Pourquoi Belzona?**

Du fait de la location de l'installation, une réparation à chaud ou par soudure n'était pas envisageable. Le remplacement du piquage était également impossible à réaliser dans des délais raisonnables, et aurait occasionné des coûts élevés ainsi qu'une période d'arrêt majeur. Le travail a donc été réalisé par une société d'application approuvée par Belzona et a permis au client d'économiser des millions grâce à des temps d'arrêt limités.

Description des photographies

1. Vue de l'installation
2. Vue d'un des deux trous dans le piquage
3. Vue des plaques avant leur positionnement
4. Vue après positionnement de la plaque et le revêtement terminé.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com