

BELZONA® OFFRE UNE SOLUTION A UNE POMPE A INJECTION D'EAU

Localisation du client

Usine de canne à sucre, Australie

Date d'application

1996

Situation de l'application

Pompe à injection d'eau

Problème

Erosion/corrosion généralisée sur la volute, les logements de bagues d'usure et la presse-étoupe de la pompe

Produits

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Substrat

Fonte

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-1, 2 et 3.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Les pompes à injection d'eau existent dans de nombreuses usines sucrières et souffrent souvent d'érosion, de corrosion et/ou d'abrasion.

Description des photographies

1. Vue de la pompe à plan de joint.
2. Presse-étoupe et logement de bague d'usure reconstruits.
3. Le logement complètement remis à neuf.



1.



2.



3.