

## UN TOIT FUYANT NE CONSTITUE PAS UN PROBLEME POUR BELZONA®

### Localisation du client

Toit d'une usine, Etats-Unis

### Date d'application

De 2001 jusqu'en 2004

### Situation de l'application

Sections de gouttières d'un toit

### Problème

Un toit galvanisé souffrait de nombreuses fuites autour des gouttières. De nombreuses tentatives ont été utilisées afin d'arrêter ces fuites à l'aide de matériaux de toiture, en vain.

### Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner)

Belzona 9311 (Reinforcing Membrane Sheets)

### Substrat

Acier galvanisé

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona RPA-6.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Les zones ont été nettoyées, conditionnées et deux couches de Belzona 3111 ont été appliquées à l'aide d'une brosse. La zone entière protégée à l'aide de Belzona s'étendait sur une surface de 750 m<sup>2</sup>.

### Description des photographies

1. Conditionné et revêtu
2. Gouttières du toit
3. Vue de la zone du toit
4. Une autre vue des gouttières.

1.



2.



3.



4.

