

施工事例

Volume JP1 - No. 13

BELZONA®、変圧器フィンからの油漏れをシール

顧客

英国の配電会社

施工時期

2008年

施工前の状況/補修対象機器

油冷変圧器

問題

フィンからの漏油

製品

Belzona® 1831 (スーパーUWメタル)

母材基質

スチール

施工方法

施工はBelzona Know-How System Leaflet VPF-11aに準拠。

BELZONA® 製品使用の結果/顧客からのフィードバック

補修を行うための高額な排油作業の必要はなく、Belzonaの補修は2時間以内で行われ漏油を完全に止めました。

写真

1. 補修対象の変圧器
2. 漏油箇所
3. Belzona® 1831でシールし施工完了



1.



2.



3.

Belzonaの施工事例に関する詳しい情報は <http://khia.belzona.com/jp>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

品質管理システムの国際規格、ISO
9000
に準拠して製造されています。

UK • USA • Canada • Thailand • China
www.belzona.jp

BELZONA®
Repair • Protect • Improve