

施工事例

Volume JP-3 - No. 16

Ref: EN Vol. XX No. 70

変圧器の漏れ補修

顧客企業

カナダ ブリティッシュコロンビア州の製材所

施工時期

2005年7月

施工対象

変圧器

問題と原因

変圧器のラジエーター放熱フィンの破損 (以前に試みた補修は失敗)

使用製品

Belzona 1111 (スーパーMタル)

Belzona 1221 (スーパーEタル)

母材

軟鋼

工法と施工手順

施工手引書VPF-1及びVPF-2に基づいた施工が行われました。

施工関連情報

常に問題が発生していた破損箇所に対し、迅速かつシンプルな肉盛補修を行うことで、停止時間を最小限に抑えることができました。

写真

1. 漏れのあった変圧器
2. 表面処理後
3. まずBelzona 1221で穴を塞ぎ、全体をBelzona 1111の上塗りでコーティング



Belzonaの施工事例に関する詳しい情報は <http://khia.belzona.com/jp>



品質管理システムの国際規格、ISO
9000
に準拠して製造されています。

UK • USA • Canada • Thailand • China
www.belzona.jp