SISTEMA ANTIDESLIZANTE EN RAMPA DE VEHICULOS

ID: 1364

Industria: Edificios y Estructuras Ubicación del cliente: Hipódromo Argentino de Palermo,

BS.AS., Argentina

Solicitud: Áreas problemáticas del piso Fecha de aplicacion: Marzo de 2007

Sustrato: Ferrocement

Productos: * Belzona® 4411(Granogrip),

* Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate),

* <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Problem

Debido a la terminacion muy lisa del piso y su inclinación, los vehículos derrapaban sobre el mismo, agravándose este problema principalmente los dias de lluvia. Esto provocaba gran cantidad de accidentes en los vehículos de los clientes.









Descripciones de fotografías

- * Vista de la rampa de acceso al estacionamiento subterraneo ,
- * Superficie preparada mediante amoladoras manuales ,
- * Demarcacion de franjas ,
- * Trabajo terminado ,
- * <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Situación de la aplicación

Elaboración de sistema antideslizante en rampa de acceso de vehículos al sector de estacionamiento subterraneo del hipódromo.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo al procedimiento descripto en el sistema know-how FPA-8. La superficie fue preparada mediante amoladoras manuales. Posteriormente se realizó la demarcación del piso y se aplicó directamente sobre la superficie preparada el Belzona® 4411 de color gris. Posteriormente, y antes de que el mismo esté seco al tacto, se aplicó Belzona® 9211 en forma de lluvia, encapsulándolo luego mediante la utilización de taco de madera.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

BELZONA

Datos de Belzona

La solución Belzona resultó muy efectiva ya que redujo a cero la cantidad de accidentes por deslizamiento de los vehículos, ahorrándose el cliente gran cantidad de dinero en la reparación de los mismos. Esta solución fue implementada ademas en otros sectores del hipodromo con problemas, como en la cocina del casino y las escaleras de acceso a las tribunas, las cuales los dias de lluvia eran muy peligrosas.