Reparación Asiento Bowl Liner de Chancador Primario

ID: 2236

Industria: Industria general Ubicación del cliente: Minera Teck Carmen/Andacollo/Chile

Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios Fecha de aplicacion: Noviembre -2005

Sustrato: Acero.

Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal),

* Belzona® 9411 (Release Agent),

Problem

Juego en el asiento del Bowl Liner, que producia desgaste y vibración lo cual llevaba a trizar (desgastar) la tuerca de ajuste del Bowl Liner.









Descripciones de fotografías

- * Aplicando Belzona® 9411 en pista de Bowl Liner,
- * Aplicando Belzona® 1111 en tuerca de asiento Bowl Liner,
- * Producto Belzona® 1111 aplicado,
- * Instalando la tuerca sobre Bowl liner,

Situación de la aplicación

Requerimiento solicitado un producto Belzona para moldear la pista gastada e instalar Bowl Liner de Chancador nuevo.

Método de aplicación

Se limpio la pista dañada en asiento de tuerca de ajuste Bolw Liner, se aplico Belzona® 9411 en pista del Bolw Liner, se aplico Belzona® 1111 en asiento de tuerca del Bowl Liner y posteriormente se unieron las piezas antes de que Belzona® 1111 Super metal secara para que hiciera un molde en la pista.

Datos de Belzona

la Minera se ahorro tiempo de parada en la planta ydinero, solucionando un problema que debia resolverse In Situ con el producto Belzona® 1111, el cual les dio óptimos resultados.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015
Belzona products are
FS 695214
manufactured under an ISO
ISO 14001:2015
9000 Registered Quality
EMS 695213
Management System.

BELZONA®
Reparat Proteger Mejorar