

# 変圧器フランジ結合部の漏油封止

ID: 2329

業界: 電力  
申し込み: バルブ、パイプ、継手  
基板: 鋼  
製品: \* Belzona 1161 (スーパーUWメタル) ,

顧客の場所: 英国の配電会社  
出願日: 2006年

## Problem

配管フランジ結合部からの漏洩



## 写真の説明

\* 1. フランジから漏油する様子 2. Belzona 1161の塗布 3. Belzona 1161施工後の検査 ,

## アプリケーションの状況

油入変圧器

## 塗布方法

施工手引書VPF-11aに基づいた施工が行われました。

## Belzonaの事実

現場にて行われた当該補修では、変圧器の一時的な取外しも、油抜き作業も不要でした。Belzona 1161の優れた性能により、補修は完全に成功しました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an  
ISO 9000 Registered  
Quality Management  
System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve