

変圧器フランジの封止

ID: 2336

業界: 電力

顧客の場所: 英国の送電会社、ナショナル・グリッド (National Grid)

申し込み: バルブ、パイプ、継手

出願日: 2008年5月

基板: 鋼

製品: * Belzona 1161 (スーパーUWメタル) Belzona 9341 (補強シート),

Problem

ボルト固定されたフランジ接合部からの漏油



写真の説明

* 1. 漏洩箇所 2. MBXによる表面処理 3. Belzona 1161とBelzona 9341を併せてフランジ接合部に施工 4. 施工完了時

アプリケーションの状況

変圧器

塗布方法

施工手引書VPF-11aに基づいた施工が行われました。MBXブリストルブラスターによる表面処理後、Belzona 9341の補強層を間に加えたBelzona 1161による複合シールで、フランジ接合部を封止する施工を行いました。

Belzonaの事実

油抜き作業が不要な当該施工は、シンプルでありながらも非常に効果的でした。簡易な表面処理のみでも高い接着性を発揮するBelzona 1161は、油分が付着したままであっても効果的な補修を可能にします。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve