

BELZONA 2211による切替リレーの漏油封止

ID: 2345

業界: 電力
申し込み: 機械式動力伝達装置
基板: 鋼、磁器
製品: * Belzona 2211 (MPハイビルドエラストマー),

顧客の場所: オーストラリア西部の配電会社
出願日: 1998年

Problem

1日あたり最大で5 l

ものオイルがブッシングから漏れ出しており、完全な修理を行うにはリアクター内部での作業が必要とされました。しかし、これは特に雇用主としての注意義務に違反する作業だと考えられた為に、代替策が模索されていました。



写真の説明

* 1. 補修対象となった接地ブッシングの1つ 2. ジャッキで固定されたブッシングへの塗布 3. 塗布後のBelzona 2211

アプリケーションの状況

油入切替装置の接地ブッシング

塗布方法

当該施工では、漏れのあるブッシングを周囲金属部に対して完全に密閉封止する措置がとられました。屋根とブッシング上部との間にジャッキを挿入し、コルクガスケットへ加圧した状態でベルゾナ製品の塗布が行われました。

Belzonaの事実

当該施工は12時間で完了しました。また、安全衛生面から見送られた修理案と比較しても、その見積額の6%程の費用に抑えることができました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2024