

BELZONA REPARÉ ET REND ETANCHE UNE GOUTTIÈRE EN FONTE

ID: 2887

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Compagnie de services logistiques,
Lancashire, Royaume-Uni

Application: Zones problématiques du toit

Date de la demande: Avril 2007

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) Belzona 9311 (Reinforcing Sheet),

Problem

Au cours du temps, la fonte s'était corrodée et les joints s'étaient détériorés, permettant la pénétration de l'eau dans la structure interne du bâtiment.



Descriptions des photographies

* 1. Gouttière corrodée et bouchée. 2. Gouttière vidé, avant la préparation de la surface. 3. Système de membrane flexible Belzona, complètement renforcé. 4. Application terminée.,

Cas d'application

Gouttière typique en fonte, de 0,5 mètres de large sur 64 mètres de long.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-9.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a été réalisée à une fraction du coût du remplacement de la gouttière, la seule autre alternative possible.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

