

BELZONA®、熱交換器の漏洩を補修

ID: 3442

業界: 暖房・換気・空調
申し込み: 熱交換器
基板: チタン、カーボンスチール
製品: * Belzona® 5831 (STバリア) ,

顧客の場所: 大韓民国にある会社
出願日: 2008年5月

Problem

熱交換器のエンドプレートとウォーターボックスの間の結合部から漏洩していましたが、チューブから水が出続けていたので施工部分を乾燥させるのは不可能。



写真の説明

* 1. Belzona® 5831使用による漏洩部結合 ,

アプリケーションの状況

熱交換器のエンドプレートからの漏洩

塗布方法

湿潤環境下であったためBelzona® 5831 (STバリア) をエンドプレートとウォーターボックスの結合部にできた隙間に注入しタンクをシールしました。

Belzonaの事実

施工後、この熱交換器に関して問題は報告されておらず、現在でも支障無く運転しています。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve