

BELZONA®、変圧器フィンからの油漏れをシール


ID: 3456

業界: 電力
申し込み: バルブ、パイプ、継手
基板: スチール
製品: * Belzona® 1161 (スーパーUWメタル),

顧客の場所: 英国の配電会社
出願日: 2008年

Problem

フィンからの漏油



写真の説明

* 1. 補修対象の変圧器 2. 漏油箇所 3. Belzona® 1161でシールし施工完了 ,

アプリケーションの状況

油冷変圧器

塗布方法

施工はBelzona Know-How System Leaflet VPF-11aに準拠。

Belzonaの事実

補修を行うための高額な排油作業の必要はなく、Belzonaの補修は2時間 以内で行われ漏油を完全に止めました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve