

Protección eje turbina Francis con Belzona

ID: 3458

Industria: Energía

Solicitud: Transmisión de potencia mecánica

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona® 1341 (Supermetaglide),

* Belzona® 2141 (ACR-Fluid Elastomer),

Problem

Eje dañado por cavitación y erosión.







Ubicación del cliente: Central Hidroeléctrica, Francia

Fecha de aplicacion: Noviembre 2006

Descripciones de fotografías

- * Eje dañado por cavitación/erosión,
- * Belzona® 2141 después de la aplicación,
- * Eje reparado después de 9 meses en servicio,

Situación de la aplicación

Eje principal: diametro=160 mm, 1000 rpm.

Método de aplicación

Después de chorrear y preparar la superfície, se aplicó Belzona® 1341 en una capa. A continuación se aplicó Belzona® 2141 acondicionando previamente la superfície con Belzona® 2941 para asegurar la adhesión.

Datos de Belzona

La aplicación se llevó a cabo en el eje y el acabado se obtuvo utilizando un aplicador de goma. En 2007, y más recientemente en

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com



|), se realizaron ins | specciones de la apl | icación de Beizon | a® 2141 sin detec | tar daño alguno. | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |