

BELZONA REPAIRE UNE VOLUTE DE TURBINE A VAPEUR

ID: 3775

Industrie: Énergie

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Acier carbone

Des produits: * Belzona 1591 (Ceramic XHT Metal),

Localisation du client: Centrale géothermique, Indonésie

Date de la demande: Août 2006

Problem

Erosion-corrosion de la volute de la turbine, au niveau des logements supérieurs et inférieurs du porte-lames stationnaire.



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la volute de la turbine. 2. Le porte-lames, dont les logements souffrent d'un dommage typique. 3. Application de Belzona 1591 sur les logements. 4. Application terminée: le porte-lames est réassemblé dans la volute de la turbine. ,

Cas d'application

Volute de turbine à vapeur.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona CEP-3 et CEP-5.

Faits sur Belzona

Belzona est une solution de réparation éprouvée et durable pour ce type de problème.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer