

PLAQUE TOURNANTE REPARÉE AVEC BELZONA

ID: 4237

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Transmission de puissance mécanique*
Substrat: *Acier*
Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localisation du client: *Atelier de réparation d'équipement lourd*
Date de la demande: *Mai 2006*

Problem

La cannelure et les engrenages étaient tellement âgés et usés que la plaque tournante principale de l'excavateur ne fonctionnait plus.



Descriptions des photographies

* 1. Excavateur incapable de tourner. 2. Engrenage usé; 3. Cannelure usée; 4. Cannelure et engrenage usés; ,

Cas d'application

Cannelure et engrenages usés.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona MPT-5.

Faits sur Belzona

Le remplacement de l'engrenage et de la cannelure coûtent respectivement près de 630 et 5500 euros. L'excavateur continuait de fonctionner dans la carrière un an après !

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer