

SEM PISO? ISSO NÃO É UM PROBLEMA PARA A BELZONA

ID: 4543

Indústria: Gás de petróleo

Localização do cliente: Produtor de Gás Industrial, Norte do Alabama, EUA

Inscrição: Trocadores de calor

Data de aplicação: 2005

Substrato: Folha de Metal Galvanizada

Produtos: * Belzona 1121 (Super XL-Metal)
Belzona 5811 (Immersion Grade)
Belzona 3121 (MR7),

Problem

O piso foi corroído gravemente e necessitava de reposição durante uma interrupção



Descrições da fotografia

- * Torre de resfriamento protegida do clima ,
- * Vedação das emendas com Belzona 3121 ,
- * Primeira camada de Belzona 5811 sendo aplicada ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Piso da Torre de Resfriamento foi corroído.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com os Folhetos do Sistema Belzona Know-How HEX-12 e GSS-3. O piso foi jateado com abrasivo e nova folha de metal foi aderida através de colagem a frio com Belzona 1121. As emendas foram vedadas com Belzona 3121. Duas camadas de Belzona 5811 foram aplicadas sobre as superfícies frias da solda.

Fatos Belzona

O valor de reposição da torre seria mais de \$75.000,00. Os reparos foram feitos por \$10.000,00 em produtos Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar