

# BELZONA RENOVA TAMBOR DE ACIONAMENTO DE CORREIA TRANSPORTADORA DEFORMADO

ID: 4843

Indústria: Mineração e pedreiras  
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos  
Substrato: Borracha  
Produtos: \* Belzona® 2211 ( MP Hi Build Elastomer),

Localização do cliente: Mina de Carvão, Macedônia  
Data de aplicação: Agosto, 2002

## Problem

O tambor de acionamento possuía uma cobertura de borracha de 15 mm. A superfície de borracha foi mecanicamente deformada durante o transporte com empilhadeira.



## Descrições da fotografia

- \* Visão do tambor danificado ,
- \* Preparação da área deformada ,
- \* Aplicação concluída. ,

## Situação do aplicativo

Tambor de acionamento de correia transportadora revestido com borracha.

## Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

## Fatos Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Melhorar

Esta foi a única solução para a reconstrução da superfície do tambor deformada. O sucesso do reparo ocasionou aplicações similares conduzidas em outros dois tambores da correia transportadora.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

