

REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE MOTOR CON BELZONA

ID: 4854

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Motores y Carcasas
Sustrato: Hierro fundido
Productos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona 1391 (Ceramic HT) ,

Ubicación del cliente: Fábrica de hierro y acero, Egipto
Fecha de aplicación: Julio 2004

Problem

Cavitación y corrosión en conductos de agua del bloque de motor



Descripciones de fotografías

- * Vista general del bloque ,
- * Área de cavitaci&ocute;n después del granallado ,
- * Reconstrucci&ocute;n de zona de cavitaci&ocute;n con Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,
- * Aplicaci&ocute;n de Belzona® 1391 (Ceramic-HT) en el bloque ,

Situación de la aplicación

Bloque de motor

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How ENC-6.

Datos de Belzona

Es una reparación rutinaria en bloques de motor, ya que la cavitación es un problema común en esta zona del motor.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar