

Сквозной дефект большого размера на резервуаре отремонтирован с помощью Belzona

ID: 5013

Промышленн Power

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona 1121 Super XL Metal ,

Местоположение ТЭЦ

клиента:

Дата подачи 2007

документов:

Problem

В течение эксплуатации резервуара развилась коррозия, приведшая к появлению сквозного дефекта в верхней части бака



Описание фотографий

* 1. Общий вид резервуара 2. Процесс подготовки поверхности 3. Заплатка устанавливается по месту и приклеивается 4. Завершенный ремонт ,

Ситуация с приложением

Большой резервуар речной воды для подпитки котельной

Способ применения

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой ТСС-1. На ремонтируемом участке была подготовлена и смонтирована заплатка.

Белзона Факты

Не было возможности незапланированной остановки производства. Замена бака обошлась бы клиенту дорого и потребовала бы значительного количества времени. Недавние ремонты конвейерных лент и валов помогли инженерам принять решение на использование материалов Belzona для данного ремонта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение