

Станитовый вал СПБ КПК

ID: 5153

Промышленн *Pulp & Paper*
ость:

Местоположение *Картонно-полиграфический*
клиента: *комбинат. Ленинградская*
область

Заявление: *HEX-Heat Exchangers*

Дата подачи *Июль 2010*
документов:

Субстрат: *Станит*

Продукты: * *Belzona 1311* ,

Problem

Сколы на станитовом покрытии вала бумагоделательной машины были вызваны попаданием в узел постороннего предмета.



Описание фотографий

- * 1. Фото проблемного участка ,
- * 2. Разделка повреждений ,
- * 3. Отремонтированный участок (вид сверху) ,
- * 4. Отремонтированный участок (вид сбоку) ,

Ситуация с приложением

Станитовый вал бумагоделательной машины

Способ применения

Потребовался демонтаж вала для полировки и придания гладкости. Разделка сколов ручным инструментом. Восстановление геометрии пастообразным ремонтным материалом.

Белзона Факты

Весь ремонт занял 2 рабочих дня (с учетом монтажных/демонтажных работ и полировки) . Твердость и гладкость отремонтированной поверхности полностью соответствовали требованиям отдела качества. Заказчик сэкономил значительные средства по сравнению с традиционными методами ремонта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

