

# Ремонт и восстановление опорного бандажа сушильного барабана

ID: 5162

Промышленн *Sugar*

ость:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Местоположение *Сахарный завод. Украина*

клиента:

Дата подачи *Август 2013 г.*

документов:

Субстрат: *Чугун*

Продукты: \* *Belzona 1111, 1311, 1321, 9111 ,*

## Problem

*Сегментные сколы поверхности качения опорного бандажа, трещины на поверхности бандажа сушильного барабана*



## Описание фотографий

- \* 1. Сегментные сколы металла на поверхности качения опорного бандажа сушильного барабана
- \* 2. Наклеивание стального армирующего металлического сегмента на боковую поверхность бандажа с опорой на его опорные поверхности. Фиксация армирующего сегмента болтовыми соединениями и дополнительная фиксация болтовых соединений материалом *Belzona 1321* ,
- \* 3. Окончательный вид усиления поверхности качения бандажа сушильного барабана в местах скола стальным армирующим сегментом при помощи материалов *Belzona 1111, 1311, 1321* ,

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение