

# Устранение протечки на маслонаполненном оборудовании

ID: 5970

Промышленн Power

ость:

Заявление: VPF-Valves, Pipes and Fittings

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona 1161 ,  
\* Belzona 9611 ,

Местоположение Россия, Татарстан

клиента:

Дата подачи Сентябрь 2013 г.

документов:

## Problem

Течь необходимо было устранить в кратчайшие сроки и без вывода установки из эксплуатации.



## Описание фотографий

\* 1. Общий вид протекающей емкости. 2. Поверхность нанесения материала. 3. Ремонт завершен. ,

## Ситуация с приложением

В процессе эксплуатации, в результате воздействия агрессивной среды произошло сквозное корродирование стенки трансформатора. Возникла течь масла, что привело к потере трансформаторного масла, причинение вреда окружающей среды и как следствие штрафным санкциям от контролирурующих органов.

## Способ применения

Рекомендации и методические указания BELZONA по устранению течей на маслонаполненном оборудовании.

## Белзона Факты

Применение материалов и технологии Бельзона позволило избежать дорогостоящего ремонта и длительного простоя оборудования.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2025

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение