# КРОВЛЯ ПЕКАРНИ ЗАШИШЕНА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 2009

Промышленн General Industry Местоположение Пекарня г. Абилин, Техас,

клиента: США

Заявление: RPA-Roof Problem Areas Дата подачи Сентябрь 2002

документов:

Субстрат: Покрытие теплоизоляции/нерегулярные поверхности

Продукты: \* Belzona® 3111 (Эластичная Мембрана) Вelzona® 3921 (Кондиционер GSC) ,

#### Problem

Проникновение воды внутрь здания через трещины и вздутия на некоторых участках кровли, возникшие в результате многолетнего воздействия солнца и тепла на поверхность.







## Описание фотографий

\* 1. □Вид кровли во время проведения работ 2. □Крупный план растресковавшегося/вздувшевогося покрытия с нанесением системы Belzona® 3111 (Эластичная Мембрана) и Belzona® 3921 (Кондиционер GSC) 3. □Герметизация проблемного участка кровли 4. Перметизация иного проблемного участка кровли,

### Ситуация с приложением

Теплоизолированная кровля. Некоторые участки покрыты силиконом, другие - дегтем и мелким гравием.

# Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) RPA-1 и RPA-8

# Белзона Факты

В качестве пробы, перед началом применения продукта, небольшая течь была заделана в офисе гл. управляющего. Поверхности придали шероховатость, нанесли Belzona® 3921, и затем установили армированную систему Belzona® 3111 (Эластичная Мембрана). За время испытательного срока в течение двух месяцев, во время которого имели место провоцирующие погодные условия (сильные ливни) было отмечено отсутствие течей в кровле, что дало основания согласиться на ремонт 46 м2 проблемных участков. В результате данного решения, покрытые участки кровли находятся в отличном состоянии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

FS 695214 ISO 14001:2015 EMS 695213

ISO 9001:2015 Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



