

絶縁碍子の漏れ封止

ID: 2349

業界: 電力

顧客の場所: カナダ
ブリティッシュコロンビア州の発電所

申し込み: ガasket、シール、シム
基板: アルミニウム、磁器
製品: * Belzona 2121 (D&Aハイコートエラストマー),

出願日: 2003年8月

Problem

碍子内のシールが摩耗したことによる漏油の発生



写真の説明

* 1. 表面処理の様子 2. グリットブラスト処理後 3. 施工完了時 ,

アプリケーションの状況

電力経路上の絶縁碍子

塗布方法

施工手引書GSS-3に基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

ベルゾナ製品は同タイプのシール施工に広く使用され、絶大な結果を残してきました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve