

BELZONA REPARA LES FUITES SUR UN TRANSFORMATEUR

ID: 2391

Industrie: Énergie

Localisation du client: Entreprise de distribution d'électricité,
Royaume-Uni

Application: Vannes, tuyaux et raccords

Date de la demande: 2006

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1161 (Super UW metal) ,

Problem

Fuite d'huile au niveau des connections du tuyau



Descriptions des photographies

* 1. Fuite d'huile au niveau de la bride 2. Application du Belzona 1161. 3. Inspection de l'application Belzona 1161 ,

Cas d'application

Transformateur à bain d'huile

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a.

Faits sur Belzona

Les réparations ont été effectuées sur place sans avoir besoin de mettre le transformateur hors-tension. Belzona 1161 fut appliqué sans avoir à vidanger l'huile du transformateur. La réparation fut un succès total.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer