

Belzona repara revestimiento de goma de un condensador

ID: 2753

Industria: Energía

Solicitud: Intercambiadores de calor

Sustrato: Goma y acero

Productos: * Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Ubicación del cliente: Estación de energía, Irlanda

Fecha de aplicación: 2003

Problem

La prueba de discontinuidad (Holiday) hecha a la goma demostró defectos severos que requerían reparación



Descripciones de fotografías

- * Áreas de revestimiento dañado, identificadas y marcadas, listas para ser reparadas ,
- * El área a ser reparada está marcada para asegurar que la aplicación se haga dentro de los límites de la preparación. Se observa la aplicación del acondicionador ,
- * Reparación terminada. ,

Situación de la aplicación

Revestimiento de goma del colector de agua de un condensador

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How HEX-4.

Datos de Belzona

Una excelente adhesión y propiedades de fraguado a temperatura ambiente del Elastómero de Belzona, permitió que la reparación se hiciera dentro de los confines del colector de agua, proporcionando una reparación de larga duración.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

