

変圧器の漏油を緊急封止

ID: 2973

業界: 電力
申し込み: バルブ、パイプ、継手
基板: 鋼
製品: * Belzona 1161 (スーパーUMメタル) Belzona 1291 (ESメタル) ,

顧客の場所: 英国の電力会社
出願日: 2007年

Problem

環境汚染の原因となる漏油



写真の説明

* 1. 問題箇所 2. Belzona 1291で封止された問題箇所 3. Belzona 1161を重ね塗りして施工完了 ,

アプリケーションの状況

油入変圧器の配管

塗布方法

施工手引書VPF-11aに基づいた施工が行われました。まずBelzona 1291で漏油を止めた後、その上からBelzona 1161で配管を完全密封する再発防止策を施しました。

Belzonaの事実

ベルゾナ製品を使用することにより、従来の補修に伴う油抜き作業に要する費用£8,000（当時のレートで約95万円）が削減されました。また当該補修は2時間以内に完了しました。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve