

REVESTIMIENTO DE GOMA EN UNA BOMBA DE LODO REPARADO CON BELZONA

ID: 4992

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona 2311 (SR Elastomer),

Ubicación del cliente: Cantera, Israel
Fecha de aplicación: Febrero 2014

Problem

El revestimiento de goma sufrió daños locales que causaron una parada de servicio



Descripciones de fotografías

- * Revestimiento de goma dañado ,
- * La bomba Warman 10/8M ,
- * Área dañada acondicionada con Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,
- * Revestimiento de goma después de la aplicación de Belzona 2311 ,

Situación de la aplicación

Una bomba de lodo Warman 10/8M con revestimiento de goma

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-9.

Datos de Belzona

El cliente pudo volver a poner en servicio la bomba el mismo día ahorrando en costos que hubiese representado tener la bomba parada por 7 días, mientras se esperaba por un nuevo forro de reemplazo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar