

Ремонт и восстановление опорного бандажа сушильного барабана

ID: 5162

Промышленн Sugar

ость:

Заявление: SHM-Solids Handling
Machinery

Местоположение Сахарный завод. Украина

клиента:

Дата подачи Август 2013 г.
документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1111, 1311, 1321, 9111 ,

Problem

Сегментные сколы поверхности качения опорного бандажа, трещины на поверхности бандажа сушильного барабана



Описание фотографий

- * 1. Сегментные сколы металла на поверхности качения опорного бандажа сушильного барабана ,
- * 2. Наклеивание стального армирующего металлического сегмента на боковую поверхность бандажа с опорой на его опорные поверхности. Фиксация армирующего сегмента болтовыми соединениями и дополнительная фиксация болтовых соединений материалом Belzona 1321 ,
- * 3. Окончательный вид усиления поверхности качения бандажа сушильного барабана в местах скола стальным армирующим сегментом при помощи материалов Belzona 1111, 1311, 1321 ,

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение