

BELZONA RECUPERA EIXO DO FILTRO DE SECAGEM

ID: 5901

Indústria: *Papel de celulose*
Inscrição: *Transmissão de Energia Mecânica*
Substrato: *Aço Carbono*
Produtos: ** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,*
** Belzona 9411 (Release Agent) ,*

Localização do cliente: *Papeleira, Camaçari, Bahia*
Data de aplicação: *Fevereiro 2015*

Problem

Desgaste com perda de espessura na região da refrigeração.



Descrições da fotografia

- * 1 - Eixo desgastado ,
- * 2 - Preparação de superfície ,
- * 3 - Moldagem ,
- * 4 - Serviço realizado. ,

Situação do aplicativo

Eixo de acionamento do filtro de secagem com diâmetro de 526 mm.

Método de aplicação

Em função do comprimento do eixo o serviço foi realizado in loco, com preparação de superfície realizada com lixadeira e o molde confeccionado com relevo. Foi aplicado Belzona 9411 no molde e a recuperação realizada com Belzona 1311. O procedimento foi realizado de acordo com o Folheto MPT-1 do Sistema Belzona Know-How.

Fatos Belzona

Melhor custo benefício em relação as alternativas e a parada não permitia a troca do eixo em função do tempo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

