# REPARO INTERNO NO ANEL SUPERIOR DE TANQUE DE TETO FLUTUANTE

ID: 6221

Indústria: Química e Petroquímica Localização do cliente: Terminal de armazenamento e

transporte, RJ, Brasil

Inscrição: Tanques e Áreas de Contenção Química Data de aplicação: Novembro, 2011

Substrato: Aço carbono

Produtos: \* Belzona 1111 (Super Metal),

#### Problem

Presença de corrosão (alvéolos e perda de espessura) interna no anel superior deste tanque. Necessidade de recuperação nos pontos sem utilização de solda convencional, o que poderia gerar condições inseguras às instalações e às pessoas e ainda podendo danificar o sistema de pintura devido à alta temperatura.









## Descrições da fotografia

- \* Vista do tanque.,
- \* Vista geral superior.,
- \* Presença de corrosão.,
- \* Trecho durante aplicação Belzona 1111.,

### Situação do aplicativo

Anel superior de tanque de teto flutuante de armazenamento de petróleo e água salgada a 75°C.

#### Método de aplicação

A superfície foi preparada conforme padrão NACE 2 correspondente ao padrão Sa 2 ½, com jateamento abrasivo a metal quase branco. Após procedimento de limpeza com desengraxante, aplicou-se Belzona 1111 recuperando os desgastes nos pontos afetados.

#### Fatos Belzona

A Tecnologia Belzona, que além de ser "a frio" não gera empenos e/ou distorções térmicas e não oferece risco operacional. Após 1 (um) ano, não foi necessária nenhuma intervenção de manutenção nos locais de aplicação, conforme Atestado Técnico fornecido pelo próprio cliente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

BELZONA

www.helzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com

BELZONA®

Repara : Protegre : Melhorar