

Ремонт рёбер крышек маслоохладителя

ID: 8038

Промышленн Water / Wastewater

ость:

Заявление:

Местоположение Гидроэлектростанция,

клиента: Краснодарский край

Дата подачи Февраль 2017 г.

документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 9111 (Cleaner/Degreaser) ,

Problem

В процессе эксплуатации маслоохладителя из-за коррозии были частично разрушены примыкающие кромки перегородок торцевых крышек. При выборе метода ремонта основополагающим фактором для Заказчика являлось время проведения ремонта



Описание фотографий

* 1. Вид ремонтных участков после механической зачистки 2. Вид ремонтных участков после нанесения ремонтного материала 3, 4. Оконченный ремонт ,

Ситуация с приложением

Восстановление геометрии ребер крышек маслоохладителя

Способ применения

Ремонт был проведен в соответствии с методиками Belzona Polymeric LTD (HEX-2). Перегородки торцевых крышек были вручную зачищены и обезжирены материалом Belzona 9111. После чего материалом Belzona 1311 была восстановлена геометрия перегородок до необходимых размеров

Белзона Факты

Свойства материала Belzona 1311 позволили восстановить геометрию перегородок крышек и увеличить срок службы маслоохладителя. Ремонт занял один день

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение