BELZONA® MIS EN ŒUVRE AU POINT DE NON RETOUR

Localisation du client
Fabricant de pompes, Nord-Ouest de la France

Date d'application
2004

Situation de l'application
Clapets anti-retour pour pompes à eau.

Problème
Les clapets nécessitaient un joint d'étanchéité fait sur mesure, afin d'éviter la pénétration de l'eau dans la pompe. Ces joints n'étaient pas disponibles à la vente, du fait de leur spécifique conception.

Produits
Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer)

Substrat
Bronze

Méthode d'application
L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona GSS-1. Un soin particulier a été pris durant cette application, comme illustré sur les photos ci-contre.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)
La performance des garnitures était telle que cette application est devenue standard chez ce client. Il n'existait aucune autre alternative pour celui-ci à cette époque, et plus de 50 ont été produites jusqu'ici.

1. 

2. 

3.

Description des photographies
1. Clapets nécessitant un joint.
2. Petit clapet sur lequel est apposé Belzona 2131.
3. Large clapet sur lequel est apposé Belzona 2131.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royame-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2012