BELZONA AMELIORE LE SOL D'UNE ZONE DE PREPARATION ALIMENTAIRE

ID: 2858

Industrie: *Bâtiments et structures*
Application: *Zones problématiques au sol*
Substrat: *Béton*
Des produits: ** Belzona 5231 (SG Laminate) ,*

Localisation du client: *Ecole, Royaume-Uni*
Date de la demande: *Octobre 2010*

Problem

Le sol était glissant, créant des risques en matière de santé et de sécurité. De plus, le béton était endommagé autour des égouts.



Descriptions des photographies

* 1. Zone de sol à problèmes. 2. Zone de sol à problèmes. 3. Application terminée. 4. Application terminée. ,

Cas d'application

Sol d'une zone de préparation alimentaire.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-3. Le béton fut sablé afin de retirer le revêtement existant avant d'appliquer les deux couches de Belzona 5231 au rouleau.

Faits sur Belzona

L'établissement choisit la solution Belzona parce qu'il s'agissait là d'un revêtement continu, durable et résistant à l'usure. Seuls 4 jours étaient disponibles pour la réalisation de cette application, et seul Belzona était capable d'accommoder cette restriction.

Copyright © Belzona International Limited 2024