
BELZONA BEKOMMT DIE SICHERHEIT AN EINEM INTERNATIONALEN KONFERENZZENTRUM IN DEN GRIFF


ID: 1809

Industrie: *Gebäude & Strukturen*
Standort des Kunden: *Internationales Konferenzzentrum, UK*
Anwendung: *Problemzonen am Boden*
Antragsdatum: *Juni 2003*
Substrat: *Keramikfliesen*
Produkte: ** Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 9221 (Surefoot Aggregate) ,*

Problem

Die Oberfläche der Treppenfliesen stellt bei Nässe eine Rutschgefahr dar. Darüber hinaus sind diese Stufen einer hohen Fußgängerfrequenz ausgesetzt und werden von Skateboardern missbraucht. Eine Wiederherstellung der Treppe war erforderlich, um so dem Image eines internationalen Konferenzzentrums zu entsprechen.



Fotobeschreibungen

* 1. Ursprünglicher Zustand der Stufen im Haupteingangsbereich 2. Abgeklebte Bereiche 3. Fertige Anwendung 4. Anwendung nach 6 Jahren im Einsatz ,

Anwendungssituation

Treppe am Haupteingang des Konferenzzentrums

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern FPA-1 und FPA-8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Kunde war sehr zufrieden mit der ästhetischen Erscheinung der Anwendung, welche nicht nur die Sicherheitsanforderungen erfüllte, sondern auch zum Organisationslogo passte. Nach 6 Jahren dauerhaftem Einsatz besticht Belzona immer noch durch hervorragende Leistung. Die raue Oberfläche schreckt seither Skateboarder ab, diese Treppe zu missbrauchen.

Copyright © Belzona International Limited 2026