
SCHUTZ UND REPARATUR EINES DACHS MIT BELZONA


ID: 3507

Industrie:	*Gebäude & Strukturen*	Standort des Kunden:	*Öffentliche Sporthalle, Frankreich*
Anwendung:	*Problemzonen am Dach*	Antragsdatum:	*Juli 2002*
Substrat:	*Stahldach mit Aluminiumbeschichtung*		
Produkte:	** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

Örtliche Leckagen und Korrosionsschäden auf dem gesamten Dach.






Fotobeschreibungen

* 1.Örtlich begrenzter Wassereintritt ,
* 2.Reparatur der Nähte ,
* 3.Anwendung auf korrodiertem Dach ,
* 4.Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Öffentliche Sporthalle mit 1.400 m2 Dachfläche

Anwendungsverfahren

Die örtlichen Reparaturen wurden gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt. Zusätzlicher Korrosionsschutz wurde durch Spritzauftrag eines Belzona 3111 (Flexible Membrane)-Systems erreicht.

Belzona-Fakten

Die Belzona-Lösung verhindert zukünftigen Wassereintritt und schützt die Stahlfläche vor Korrosion.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2026