SICHERE FEUERLEITER DANK BELZONA-REPARATUR


ID: 3521


Industrie: *Gebäude & Strukturen*
Anwendung: *Problemzonen am Boden*
Substrat: *Stahl*
Produkte: ** Belzona 4411 (Granogrip) ,*
** Belzona 5111 (Ceramic Cladding) ,*
** Belzona 6111 (Liquid Anode) ,*

Standort des Kunden: *Polizeiwache, Großbritannien*
Antragsdatum: *November 2010*

Problem

Fortwährender Fußverkehr und Witterungseinflüsse hatten an den Feuerleiterstufen zu Abnutzungserscheinungen und andere Schäden geführt, sodass die Gefahr eines Ausrutschens bestand.



Fotobeschreibungen

* 1.Ursprünglicher Zustand der Stufen ,
* 2.Ursprünglicher Zustand der Stufen ,
* 3.Abgeschlossene Anwendung ,
* 4.Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Feuerleiter

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt. Auf die Stufen wurde Belzona 4411 (Granogrip) in den Farben Grau und Gelb mit beigemischtem Zuschlagstoff aufgetragen. Auf das Geländer wurden Belzona 5111 (Ceramic Cladding) und Belzona 6111 (Liquid Anode) aufgebracht. Korrosionsschäden an der Stahlkonstruktion wurden mit Belzona 1111 (Super Metal) ausgebessert.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213
Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2026

Belzona-Fakten

Die Langlebigkeit und Kosteneffizienz der Belzona Lösung stellten für den Kunden bei der Wahl der Reparaturmethode entscheidende Kriterien dar. Darüber hinaus war er von der ästhetisch ansprechenden Ausführung überzeugt worden. Das Belzona-Antirutschsystem sorgt nun sowohl für Trittsicherheit als auch eine verbesserte Sichtbarkeit der Stufenkanten.

Copyright © Belzona International Limited 2026