
Belzona repara y protege tejado


ID: 3754

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Gimnasio público, Francia*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Julio 2002*
Sustrato:	*Tejado de acero con revestimiento de aluminio*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

Fugas localizadas y problemas generales de corrosión






Descripciones de fotografías

* Filtración de agua localizada ,
* Reparación de las juntas ,
* Extensión de la aplicación para cubrir el tejado corroído ,
* Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Instalación pública destinada a actividades deportivas con un área de superficie de 1.400 m².

Método de aplicación

Las reparaciones localizadas se llevaron a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1. Se logró una protección adicional contra la corrosión mediante la aplicación por pulverización del sistema Belzona® 3111.

Datos de Belzona

La solución Belzona detuvo las filtraciones de agua en la instalación deportiva, además de proporcionar protección contra la

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026

corrosión a toda la superficie de acero.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026