
La rehabilitación Belzona asegura la salida de incendios


ID: 3759

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Comisaría de policía, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Noviembre 2010*
Sustrato:	*Acero*		
Productos:	** Belzona® 4411 (Granogrip) ,* ** Belzona® 5111 (Ceramic Cladding) ,* ** Belzona® 6111 (Liquid Anode) ,*		

Problem

El tráfico regular de personas así como las condiciones climáticas causaron que la escalera de incendios se dañara y deteriorara, haciéndola peligrosa por riesgo de resbalones.



Descripciones de fotografías

* Estado original de la escalera de la entrada ,
* Estado original de la escalera de la entrada ,
* Aplicación terminada ,
* Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Escaleras de incendio

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con la modificación del folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-8. Se aplicó Belzona® 4411 a los escalones con agregado incorporado en gris y amarillo. Se aplicó el sistema Belzona® 5111/6111 a las barandas. Se utilizó Belzona® 1111 para suavizar las estructuras de acero corroídas.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026

Datos de Belzona

La solución fue escogida dado que es una reparación costo-efectiva y de larga duración. El cliente quedó muy satisfecho con el resultado estético de la aplicación. El sistema antideslizante Belzona proporciona un excelente agarre al mismo tiempo que mejora la visibilidad de los bordes de los escalones.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026