Belzona, la manera sencilla de sellar silos


ID: 3993

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Fabricante de sistema de protección contra incendios, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Agosto 2008*
Sustrato:	*Acero*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane System) ,*		

Problem

La corrosión y el daño mecánico habían abierto las juntas de los pernos, permitiendo que el agua de lluvia arrastrara la suciedad de dichas juntas hacia el interior del tanque provocando la contaminación de la cal almacenada.






Descripciones de fotografías

* Andamiaje colocado en el silo, listo para comenzar el trabajo ,
* Aplicación inicial en las áreas con problemas ,
* Tejado del silo completamente protegido ,
* Aplicación culminada ,

Situación de la aplicación

Dos silos de 17 metros de altura y 6 metros de diámetro para almacenaje de cal

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1. Tras preparar el sustrato con esmeril, se aplicó Belzona® 3921 (GSC Conditioner) antes de completar la aplicación con dos capas de Belzona® 3111

Datos de Belzona

La reparación Belzona ha probado ser 100% efectiva y fue realizada por una fracción del costo de un nuevo silo (130.000£)

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026