
Belzona sella instalación de embalaje y almacenamiento


ID: 4076

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Compañía de cemento, Miami, Estado Unidos*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Abril 2008*
Sustrato:	*Aluminio*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

El tejado sufría fugas en las juntas



Descripciones de fotografías

* Juntas sin revestir ,
* Aplicación Belzona® 3921 (GSC Conditioner) ,
* Juntas revestidas con Belzona® 3111 y reforzadas con Belzona® 9311 ,
* Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Tejado de metal atornillado

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1.

Datos de Belzona

El cliente había utilizado previamente un sellado de silicona de bajo costo, que ofreció unos pobres resultados y permitió que se

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026

extendiera el daño a la maquinaria de control y embalaje.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026