
# Belzona mejora el suelo en área de preparación de comida

*ID: 4084*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Industria: | *Edificios y Estructuras* | Ubicación del cliente: | *Escuela, Reino Unido* |
| Solicitud: | *Áreas problemáticas del piso* | Fecha de aplicacion: | *Octubre 2010* |
| Sustrato: | *Concreto* | | |
| Productos: | ** Belzona® 5231 (SG Laminate) ,* | | |

Problem

*El suelo era resbaladizo, lo que generaba problemas seguridad. Además, el concreto comenzaba a dañarse alrededor del sumidero.*



## Descripciones de fotografías

* Área del piso con problema ,
* Otra vista del área dañada del piso ,
* Vista de la aplicación terminada ,
* Aplicación culminada ,

## Situación de la aplicación

Desgaste en el suelo en área de preparación de comida

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-3. Se eliminó el revestimiento existente antes de aplicar dos capas del sistema Belzona® 5231 mediante rodillo.

## Datos de Belzona



*Copyright © Belzona International Limited 2026*

La escuela eligió la solución Belzona para solucionar sus problemas en el suelo, dado que precisaban un revestimiento continuo, de larga duración y gran resistencia a la abrasión. Tenían un máximo de 4 días para completar la reparación. Belzona fue la única compañía capaz de cumplir con éste requisito.



ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

*Copyright © Belzona International Limited 2026*