

CANALES DEL CLARIFICADOR RESTAURADOS CON BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de tratamiento de agua, Roseville, California

FECHA DE APLICACIÓN

Septiembre de 2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Unidad del efluente del clarificador

PROBLEMA

Los canales del clarificador de hormigón se habían deteriorado hasta el punto de exponer el agregado en el hormigón.

PRODUCTOS

Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRATO

Hormigón

MÉTODO DE APLICACIÓN


La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el Folleto de sistema de conocimiento de Belzona TCC-15.

HECHOS BELZONA

El recubrimiento Belzona 5811 eliminó la necesidad de reemplazo costoso de las artesas del clarificador de hormigón. Basándose en el éxito de esta aplicación, el cliente no solo aplicó Belzona a un segundo clarificador, sino que también especificó Belzona 5811 para todos los metales sumergidos para sus instalaciones de aguas residuales adicionales nuevas y mucho más grandes.

FOTOGRAFÍAS

1. Canal del clarificador antes de la aplicación; vista general
2. Canal del clarificador antes de la aplicación; vista detallada
3. Aplicación de Belzona 5811
4. Canal del clarificador en funcionamiento después del recubrimiento



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com