

FILTRACIONES EN INTERRUPTOR ELECTRICO SF6 SELLADAS CON BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía de Electricidad, Inglaterra

FECHA DE APLICACIÓN

2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Interruptores electricos cargados con gas en su sub-estación.

PROBLEMA

El gas SF6 se esta filtrando a través de los sellos en los cojinetes de porcelana tanto en el tope como en el fondo.

PRODUCTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

SUBSTRATO

Aluminio y Porcelana

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicacion fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How Belzona VPF-11a. Seguido de la preparación de la superficie para perfilar el aluminio y remover el barniz de la porcelana. Belzona 2311 fue usado para crear un sello entre dos materiales.

HECHOS BELZONA


El costo de dos cojinetes nuevos era de \$10,000, la reparacion con Belzona costo solo \$300.

FOTOGRAFÍAS

1. Reparando el tope y fondo
2. Sello con producto Belzona (tope)
3. Sello con producto Belzona (fondo)



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2016

BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar