

BELZONA RESTAURA NIVELES DE HIGIENE EN PLANTA FABRICANTE DE DULCES

CLIENTE / UBICACIÓN

Fabricante de dulces y caramelos, West Yorkshire, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2008

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Se requería de reparación y recubrimiento de hormigón en paredes internas.

PROBLEMA

Se estaba instalando una nueva cocina y se necesitaba hacer reparaciones a las paredes y aplicar un recubrimiento para asegurar el cumplimiento de los niveles de higiene.

PRODUCTOS

Belzona 4141 (Magma-Build)

Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Belzona 5911 (Ceramic Conditioner)

SUBSTRATO

Hormigón

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo en cumplimiento con los folletos de sistema Belzona Know-How WPA-2 & 4. Las áreas dañadas fueron reparadas usando Belzona 4141 para asegurarse de contar con una superficie lisa para la aplicación del sistema Belzona 5111.

HECHOS BELZONA

Inicialmente sólo 1/3 de las áreas de cocina fueron reacondicionadas con el sistema Belzona. Desde entonces, el cliente quedó tan complacido con los resultados que planea completar el resto de las áreas de la cocina.

FOTOGRAFÍAS

- Área de la cocina en la que se aplicará el recubrimiento.
- Belzona 5911 en plena aplicación.
- Pared terminada.



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar