

## BELZONA RESTAURA PERRERAS EN BASE MILITAR

### CLIENTE / UBICACIÓN

Base Militar, Norte de Alabama, Estados Unidos

### FECHA DE APLICACIÓN

Abril 2006

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Pisos y paredes de las casetas de perros.

### PROBLEMA

Se necesitaba de un recubrimiento de fácil limpieza, higiénico y antideslizante.

### PRODUCTOS

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Belzona 5111 (Ceramic Cladding)

Belzona 5811 (Immersion Grade)

### SUBSTRATO

Concreto y bloques de construcción

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con los folletos de sistema Belzona Know-How FPA-3 y TCC-15. Se probó con diferentes agregados para crear una superficie antideslizante que no dañara las pezuñas de los perros antes de dar usar Belzona de un modo no convencional. Se crearon rebordes cóncavos entre la pared y el piso y se usó Belzona 5111 para proveer un acabado resistente a las manchas.

### HECHOS BELZONA

El Comandante venía de intentar una variedad de recubrimientos a lo largo de los años y no había encontrado un recubrimiento que soportara el uso y el desgaste causado por los animales. Nuestra aplicación Belzona se ha mantenido por dos años y se ve como nueva.

### FOTOGRAFÍAS

1. Preparado y listo para la aplicación
2. Pisos y rebordes cóncavos ya cubiertos
3. Todo casi listo, recubriendo las paredes
4. ¡Ya está! Listo para la entrega al cliente



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)