

## BELZONA SCREED RECONSTRUYE PISOS DETERIORADOS

### CLIENTE / UBICACIÓN

Supermercado de British Columbia, Canadá

### FECHA DE APLICACIÓN

2007

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

La capa de epoxi roja se estaba descascarando.

### PROBLEMA

El agua entrampada bajo la capa roja del piso causaba olores y preocupaciones sanitarias.

### PRODUCTOS

Belzona 4131 (Magma-Screed)

### SUBSTRATO

Concreto/Capa de epoxi

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con el folleto de sistema Belzona Know-How FPA-1. Se usaron lámparas de calor para acelerar el fraguado y asegurar que el área quede lista para su uso al día siguiente.

### HECHOS BELZONA

Belzona 4131 brinda una superficie resistente al uso que fue aplicada durante la noche causando un mínimo de trastornos a la tienda.

### FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del piso con problemas mostrando las áreas descascaradas
2. Trabajando en la preparación del piso utilizando un esmeril con aspiradora adaptada
3. En plena aplicación del Belzona 4131
4. Aplicación terminada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)