

## BELZONA AHORRA IMPORTANTES COSTOS A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

### CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de Aguas Residuales en el Sur de Texas, EE.UU.

### FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2005

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

El cliente estaba por reemplazar la hélice difusora cuando Belzona llegó al rescate.

### PROBLEMA

Los bordes desgastados hacían que la hélice fuera ineficiente. El cliente estaba por reemplazarla con un nuevo equipo.

### PRODUCTOS

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)  
Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

### SUBSTRATO

Latón

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con una versión modificada del folleto Know-How del sistema CEP-1 de Belzona.

### HECHOS BELZONA

Con sólo 200 dólares de Belzona, el cliente pudo ahorrarse los 2.500 dólares que costaba el reemplazo.

### FOTOGRAFÍAS

1. Hélice granallada
2. Belzona 1311 y 1321 siendo aplicados
3. Primera capa terminada de Belzona 1321
4. Aplicación terminada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)